

NOTATKA SŁUŻBOWA

W dniu 26 kwietnia i 04 maja 2018 r. zgodnie z poleceniem służbowym pracownicy UMiG Stepnica Ryszard Mruk i Mirosław Detmer dokonali kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy Stepnica. W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono i ustalono następujące usterki.

Widzieńsko

- brak 1 szt. huśtawki „ważka”
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę, uzupełnić 2 szt. desek obudowy
- elementy konstrukcji drewnianych wymagają malowania (kolor brąz i zielony) po 5 l.

Zielonczyn

- w huśtawce „ważka” brak konika (kolor zielony) - 1 szt.
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę,

Żarnówko

- plac wymaga koszenia
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę,

Żarnowo- ul. Kościelna

- plac wymaga posprzątania
- w huśtawce „ważka” brak konika (kolor zielony) - 4 szt.

Łąka

- plac wymaga posprzątania
- w huśtawce „ważka” wymiana konika (kolor zielony) - 1 szt.
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę,

Jarszewko

- plac wymaga posprzątania
- brak 1 szt. huśtawki „ważka”

Miłowo

- plac wymaga posprzątania i koszenia
- brak 1 szt. huśtawki „ważka”
- w huśtawce bujaczku sprężynowym brak góry

Stepniczka

- plac wymaga posprzątania i koszenia
- w huśtawce „ważka” brak konika (kolor zielony) - 2 szt.
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę oraz wymienić deski obudowy

Gasierzyno

- plac zabaw b/u.

Kopice

- w huśtawce bujaczku sprężynowym brak góry

Czarnocin

- plac wymaga posprzątania
- w huśtawce bujaczku sprężynowym brak góry
- w huśtawce „ważka” brak możliwości zamontowania uszkodzonego konika (kolor zielony) - 1 szt.
konieczność wymiany belki w huśtawce
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę,
- elementy konstrukcji drewnianych wymagają uzupełnienia (brak półwałków i belek nośnych w zestawie zabawowym – pomost), wymagają malowania 10 l kolor brąz.

Budzień

- plac wymaga posprzątania
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę.

Bogusławie

- plac wymaga posprzątania
- w piaskownicy przesiać piasek i wyrwać trawę,
- w ławkach betonowych uszkodzone siedziska (brak desek)
- w huśtawce „ważka” brak konika (kolor zielony) - 1 szt.
- elementy konstrukcji drewnianych wymagają uzupełnienia (brak półwałków) wymagają malowania (kolor brąz i zielony) po 5 l.

Stepnica - oś. Akacje

- brak śruby w siedzisku kubelkowym huśtawki stojącej

Stepnica - park

- plac wymaga posprzątania szczególnie z liści

Stepnica – plaża

- elementy konstrukcji drewnianych wymagają malowania – kolor żółty (4 l) i brąz (2 l)

Stepnica - Zespół Szkolno Przedszkolny

- plac wymaga posprzątania z liści
- podłoże wykonane z płytek poliuretanowych do naprawy lub wymiany


Racimierz - Radosna szkoła

- plac zabaw b/u.


Stepnica – Osiedle za Koleją

- plac zabaw b/u

Na tym notatkę służbowa zakończono i podpisano:


.....
Wiesław Dehner

okumentacje fotograficzne ze stanowiska kierownika Referatu AOS.

KIEROWNIK
Referatu Architektury
i Ochrony Środowiska

mgr Anna Humieja